

Kappaleiden kulmissa valumisaukot.  
Katso myös että ylä- ja alakulmien reiät on ristikkäin.

